

Informatiekaart asbest

Wat is asbest?

Van 1945 tot 1994 gebruikte men asbest veelvuldig in de bouw. En dan met name in de bouw van woningen tot 1980. Het leek een ideaal bouw materiaal: sterk, brandwerend, weinig slijtage, isolerend en goedkoop. In 1993 bleek uit onderzoek dat asbest schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid. De overheid stond de toepassing en verkoop van asbest niet langer toe en verbood het gebruik definitief.

Wilt u meer informatie? Bekijk u dan de site van Milieu Centraal www.milieucentraal.nl en zoek naar: asbest in en om het huis.

Is het gevaarlijk?

Nee, in de meeste situaties gelukkig niet. De schadelijke vezeltjes komen pas vrij zodra het materiaal wordt aangetast. Bijvoorbeeld door het te zagen, te breken, er in te boren of het te schuren. Daarom is het dan ook strikt verboden om asbest te bewerken.

Wat gaan we doen?

De werkzaamheden om het asbest te verwijderen, worden uitgevoerd door een gespecialiseerd en gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. De werkzaamheden vormen geen gezondheidsrisico voor u of uw burens. De medewerkers dragen wel beschermende kleding. Dit is verplicht vanwege strikte veiligheidsnormen.

Wilt u meer informatie over het verwijderen van het asbest? Heeft u facebook? Bekijk u dan het volgende filmpje: <https://www.facebook.com/Vlasmanbv/videos/asbestsanering>

Witte pakken: hier wordt veilig gewerkt!

Om de medewerkers van het asbestverwijderingsbedrijf te beschermen die dagelijks in contact komen met asbest, worden strenge maatregelen genomen. Eén


van deze strenge maatregelen zijn de bekende 'witte pakken'. Als u ziet dat mensen in witte pakken asbest verwijderen dan kan dat er best bedreigend uitzien. Maar het betekent juist dat men zorgvuldig en veilig omgaat met asbest!

Wat kunt u doen?

Laat, bij twijfel, het materiaal met rust. Ook voorwerpen zoals een bloembak, plaatje of ander materiaal van asbest niet verplaatsen. Neem contact op met IJsseldal Wonen en wij zorgen ervoor dat het materiaal op een veilige manier weggehaald wordt.

Verplaatst en of beschadigt u het materiaal toch?

Dan moet er opnieuw een onderzoek worden gestart. Daarnaast moeten we ook kijken of er geen vezels zijn op andere locaties. Dit betekent dat het tijd kost, overlast voor u als bewoner oplevert en hoge kosten voor IJsseldal Wonen. Neem dus geen risico en bel ons!



Meer weten?

IJsseldal Wonen: Marktplein 110, 7391 DZ Twello
T (0571) 27 79 79, E info@ijsseldalwonen.nl, www.ijsseldalwonen.nl

Wij hebben dit deze folder met zorg samengesteld. Mocht er nog iets veranderen, dan informeren we u natuurlijk zo snel mogelijk over de wijzigingen. U kunt aan de informatie in deze brochure geen rechten ontfen.